

TRIUMPH

Rosbach v.d. Höhe, 5.Oktober 2009

Rückruf für TRIUMPH Sprint ST 1050



Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie über eine weltweite Rückrufaktion unseres Hauses informieren. Alle Halter betroffener Fahrzeuge werden vom Kraftfahrt-Bundesamt in unserem Auftrag mit der Bitte angeschrieben, sich unverzüglich mit ihren Vertragswerkstätten in Verbindung zu setzen, um ihre Fahrzeuge kostenlos umrüsten zu lassen.

Grund der Rückrufaktion

Bei den betroffenen Fahrzeugen des Typs „Sprint ST 1050“ und „Sprint ST ABS 1050“ (Modelljahre 2005 bis 2010) kann ein Problem mit der Zugstrebe der hinteren Federbeinumlenkung vorliegen – im ungünstigsten Falle könnte die Zugstrebe brechen.

Die Vertragshändler tauschen die Zugstrebe kostenlos aus. Betroffen sind folgende Modelle:

Sprint ST 1050 und Sprint ST 1050 ABS mit den Seriennummern 221423 bis 424192.

Die fortlaufende Seriennummer entspricht den letzten sechs Stellen der Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN).

Für eventuelle Unannehmlichkeiten in Verbindung mit dieser Maßnahme möchten wir uns bei allen Besitzern der betroffenen Fahrzeuge entschuldigen.

Triumph Motorrad Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 20
D-61381 Friedrichsdorf
Telefon: +49 (0) 61 75-93 36-64 oder -12
Telefax: +49 (0) 61 75-93 36-27
Amtsgericht: Bad Homburg HRB 5746
Geschäftsführer: John Bloor, John Eastham