

TRIUMPH

Rückrufaktion Triumph Rocket Touring Mai 2009



Mai 2009

Bei Rocket Touring Modellen mit den Seriennummern 324252 bis 406650 (die letzten sechs Stellen der Fahrzeugidentifizierungsnummer) wurde eine Rückrufmaßnahme zum Austausch der Bereifung veranlasst. Die serienmäßige Bereifung Bridgestone Exedra G850 wird im Rahmen der Rückrufmaßnahme gegen Metzeler ME880 Marathon Bereifung ausgetauscht.

Bei der serienmäßigen Bridgestone-Bereifung kann es am Hinterrad zu Druckverlust kommen, wodurch die Fahrstabilität stark beeinträchtigt wird und ein Sturz die Folge sein kann.

Die Fahrzeughalter aller betroffenen Fahrzeuge wurden von uns schriftlich über diese Maßnahme informiert. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Fahrzeug von der Rückrufmaßnahme betroffen ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Vertragshändler oder geben Sie Ihre Fahrgestellnummer auf unserer Homepage bei "Rückruf- und Umrüstmaßnahmen" unter der Rubrik "Tech Talk" ein.

Die Halter betroffener Fahrzeuge werden gebeten, sich unverzüglich mit Ihrem Vertragshändler zum kostenlosen Austausch der Reifen in Verbindung zu setzen.

Für eventuelle Unannehmlichkeiten in Verbindung mit dieser Maßnahme möchten wir uns bei allen Besitzern der betroffenen Fahrzeuge entschuldigen.

Triumph Motorrad Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 20
D-61381 Friedrichsdorf
Telefon: +49 (0) 61 75-93 36-64 oder -12
Telefax: +49 (0) 61 75-93 36-27
Amtsgericht: Bad Homburg HRB 5746
Geschäftsführer: John Bloor, John Eastham