

TRIUMPH

Rückrufaktion Triumph Sprint ST September 2008



Sprint ST - Umrüstung von Komponenten der Federbeinumlenkung

Donnerstag, 25. September 2008

Bei Sprint ST Modellen mit den Seriennummern 349847 bis 362029 (die sechs letzten Stellen der Fahrzeugidentifizierungsnummer) wurde eine Rückrufmaßnahme zum Austausch von Komponenten der Federbeinumlenkung veranlasst.

Es besteht das Risiko, dass die Schrauben der Federbeinumlenkung brechen können und dadurch die Fahrstabilität und Fahrsicherheit beeinträchtigt wird, was zu einem Sturz führen kann. Die Fahrzeughalter aller betroffenen Fahrzeuge wurden von uns schriftlich über diese Maßnahme informiert. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Fahrzeug von der Rückrufmaßnahme betroffen ist, [so kontaktieren Sie bitte Ihren Vertragshändler](#) oder geben Sie Ihre Fahrgestellnummer auf unserer Homepage bei "Rückruf- und Umrüstmaßnahmen" unter der Rubrik "Tech Talk" ein.

Die Halter betroffener Fahrzeuge werden gebeten, sich unverzüglich mit Ihrem Vertragshändler zum Austausch der Komponenten in Verbindung zu setzen.

Für eventuelle Unannehmlichkeiten in Verbindung mit dieser Maßnahme möchten wir uns bei allen Besitzern der betroffenen Fahrzeuge entschuldigen.

Triumph Motorrad Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 20
D-61381 Friedrichsdorf
Telefon: +49 (0) 61 75-93 36-0
Telefax: +49 (0) 61 75-93 36-27
Amtsgericht: Bad Homburg HRB 5746
Geschäftsführer: John Bloor, John Eastham